



JABATAN AIR SABAH
NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR
(KECEMASAN)

JA/HQ : 100-7/1/10 JLD.91 (45)

Tarikh notis dikeluarkan : 07 Oktober 2025 (Selasa)

Masa : 9:30 pagi

Pelanggan Jabatan Air yang dihormati,

- Tujuan** : Kerja-kerja kecemasan pembaikan *altitude valve* bocor jenis MSCL berukuran 300 mm di kawasan Tangki Bukit Kapur, Tuaran.
- Tangki** : **Bukit Kapur**
- Tarikh gangguan** : 07 Oktober 2025 (Selasa)
- Tempoh gangguan** : 9:30 pagi sehingga kerja-kerja pembaikan selesai.
- Kesan terhadap bekalan air** : Kawasan yang terjejas akan mengalami gangguan bekalan air dan pemulihan adalah secara berperingkat.
- Kawasan terjejas** : **Tuaran:**
Seluruh kawasan Topokon, Kg. Bokulungan, Pekan Topokon, Jalan Kiansom-Wangkod, Kg. Rungus, Kg. Somodon, Kg. Guakon, Kg. Maralamin, Kg. Lontik, Kg. Rinambak, Kg. Monguwou, Kg. Pitas, Kg. Bintangor, Kg. Rongolis, Kg. Kindu, Kg. Mosung, Kg. Tinuhan, Kg. Lapasan, Kg. Bunga, Kg. Suang Bangau, Kg. Linsuk, Kg. Tenghilan, Kg. Rani, Kg. Suromboton, Kg. Napitas, Kg. Minajur, Kg. Lapai, Kg. Rondogung, Kg. Malinsou, Kg. Keluangan, Kg. Saradan, Pekan Tenghilan Kg. Bahab, Kg. Entulon, Kg. Betutai dan kawasan sekitarnya.
- Nasihat** : Pelanggan di kawasan yang terjejas disarankan untuk menyimpan air ya mencukupi dan menggunakan air secara berhemat.
- Pertanyaan** : **018-9630918 (En. Velzanley)**
088-326888 (Careline 24 jam)

Segala kesulitan amat dikesali.

